

## Bedienung bei Frost

Bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt ist ein Anfrieren des Rollladenbehangs möglich. Die Störung ist witterungsbedingt und stellt keinen technischen Mangel dar.

Um Beschädigungen auszuschließen, darf das Rollladenelement bei Frost nicht bedient werden.

**AUTOMATIK-STEUERUNGEN MÜSSEN  
BEI EINSETZENDEM  
FROST AUSGESCHALTET WERDEN.**